

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя Хабаровской краевой организации Общероссийской организации «Всероссийское общество инвалидов»



Верещагин

«15»

03

г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ

С. Сосновка



И.Н. Николаева

«15»

03

2017 г.

### ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад с. Сосновка  
Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Дорога и асфальт вокруг здания требует ремонта		Выполнить работы по укладке нового асфальта и ремонту дорожек	До 2020	
2	Маршрут движения не является гладким, обозначенным		Требуется капитальный ремонт	До 2020	
3	Отсутствие на остановке схемы движения к объекту для МГН		Установить на остановке схему движения к объекту для МГН	2019	

4	Отсутствие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса		Определить маршрут от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	2019	
5	Отсутствие парковки с местами для инвалидов, в том числе и для микроавтобуса		Оборудовать парковку с местами для инвалидов, в том числе и для микроавтобуса	2030	
6	Отсутствие доступных входов для МГН		Установка пандуса восточного крыльца здания, установка доступной кнопки вызова для МГН	2030	
7	Входная площадка перед дверью требует ремонта		Отремонтировать козырек, установить водоотвод	2020	
8	Входная дверь не соответствует размерам		Заменить входную дверь	2030	
9	Отсутствие доступных для МГН путей движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		Назначить ответственное лицо за обеспечение свободного передвижения МГН в здании и на территории детского сада	2017	
10	Внутри здания отсутствуют указатели движения		Оборудование входа в здание и пути движения по зданию необходимыми знаками	2018	
11	Отсутствует грязезащитное покрытие на поверхности пола		Установить грязезащитное покрытие на поверхности пола	2018	

12	Лестницы внутри здания		Оборудовать предупреждающими указателями	2020	
13	Туалетные кабины не соответствуют размерам и не приспособлены для инвалидов		Оборудовать туалетную комнату для инвалидов. (расширить дверной проем, установить раковину, зеркало на нужной высоте, заменить краны на локтевые, убрать лишние перегородки)	2030	
14	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)		Установить визуальную, тактильную систему средств информации и сигнализации об опасности	2030	
15	Отсутствует на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению		Установить оборудование позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению.	2030	

Заведующий

И.Н. Николаева